

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik

### Dichtsatz für Flanschfläche SB1 Steuergeräte - IHC


Artikelnummer:

85286009

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**6,78 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



3 Dichtringe für die Flanschfläche

- für Steuergeräte der Bosch- System SB1 Baureihe

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 33  
433, 533, 633, 733, 833
- Serie: 40  
440, 540, 640, 740, 840, 940
- Serie: 44  
644, 744, 844, 844S
- Serie: 45  
745, 845
- Serie: 55  
1055, 1255, 955
- Serie: BD  
D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D440
- Serie: Classic  
323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 554, 624, 654, 724, 743, 824

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr