

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



Reparatursatz Radbremszylinder - Fendt (F178101070080)

Artikelnummer:

178101070080

OEM-Vergleichsnummer*:

F178101070080

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

39,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Reparatursatz für Radbremszylinder (F178101070080)

- Ø Kolben = 28mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
240S, 250S, 250SA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 270P, 270PA, 275SA, 280P, 280PA
- Serie: Farmer 300
303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA
- Serie: GT Porte-outils
F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Radbremsszylinder links - Fendt (F178101070060)

Artikel-Nr: 2241353

89,00 €



Radbremsszylinder rechts - Fendt (F178101070070)

Artikel-Nr: 2241352

89,00 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr