

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Beleuchtung

#### Rückleuchte rechts - Massey Ferguson (1678868M92, 908557M91)



**Artikelnummer:**

301912132.3

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

1678868M92, 908557M91

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**21,90 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Rückleuchte rechts (1678868M92, 908557M91)

- 179x59x69mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100  
133 (ersetzt ETMA - Ausführung), 135 (ersetzt ETMA - Ausführung),  
135V (ersetzt ETMA - Ausführung), 140 (ersetzt ETMA - Ausführung),  
145 (ersetzt ETMA - Ausführung), 145S (ersetzt ETMA - Ausführung),  
145V (ersetzt ETMA - Ausführung), 152 (ersetzt ETMA - Ausführung),  
152F (ersetzt ETMA - Ausführung), 152S (ersetzt ETMA - Ausführung),  
152V (ersetzt ETMA - Ausführung), 155 (ersetzt ETMA - Ausführung),  
158 (ersetzt ETMA - Ausführung), 158F (ersetzt ETMA - Ausführung),  
158S (ersetzt ETMA - Ausführung), 158V (ersetzt ETMA - Ausführung),  
165 (ersetzt ETMA - Ausführung), 168 (ersetzt ETMA - Ausführung),  
168F (ersetzt ETMA - Ausführung), 168S (ersetzt ETMA - Ausführung),  
178 (ersetzt ETMA - Ausführung), 185 (ersetzt ETMA - Ausführung), 188  
(ersetzt ETMA - Ausführung)
- Serie: 200  
235 (ersetzt ETMA - Ausführung), 245 (ersetzt ETMA - Ausführung), 250  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 254 (ersetzt ETMA - Ausführung), 254C  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 254CF (ersetzt ETMA - Ausführung), 254S  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 255 (ersetzt ETMA - Ausführung), 260  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 265 (ersetzt ETMA - Ausführung), 274  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 274C (ersetzt ETMA - Ausführung), 274CF  
(ersetzt ETMA - Ausführung), 274S (ersetzt ETMA - Ausführung), 274SK

(ersetzt ETMA - Ausführung), 275 (ersetzt ETMA - Ausführung), 285 (ersetzt ETMA - Ausführung), 290 (ersetzt ETMA - Ausführung), 298 (ersetzt ETMA - Ausführung)

- Serie: 200 (Brazil & South Africa)  
265 (ersetzt ETMA - Ausführung)
- Serie: 500  
560 (ersetzt ETMA - Ausführung), 575 (ersetzt ETMA - Ausführung), 590 (ersetzt ETMA - Ausführung)
- Mähdrescher Serie:  
560 (ersetzt ETMA - Ausführung)

## Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



### **Rückleuchte links - Massey Ferguson (1678868M92, 908557M91)**

Artikel-Nr: 301912132

**21,90 €**

### **12V - 21/5W - 2 Glühfäden - BAY15D**

Artikel-Nr: 5074

**1,00 €**



### **12V - 21W - 1 Glühfaden - 25x47mm**

Artikel-Nr: 54981

**1,09 €**



---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr