

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Kraftstoffsystem



### Kraftstoffpumpe - IHC (3132697R91, 3132697R92)

**Artikelnummer:**

2510024

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

3132697R91, 3132697R92, B503521

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**24,89 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kraftstoffförderpumpe mit Dichtung (3132697R91, 3132697R92)

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 33  
633, 733, 833
- Serie: 40  
740, 840
- Serie: 43  
743, 743XL
- Serie: 44  
644, 744, 844, 844XL
- Serie: 45  
645, 745S, 745XL, 845, 845XL
  
- Serie: 46  
1046, 1246, 946
- Serie: 55  
1055, 1055XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 955, 955XL
- Serie: 56  
1056, 1056XL, 856, 856XL, 956, 956XL
- Serie: Classic  
454, 474, 554, 574, 624, 654, 674, 724

passend für die Motoren

- D179 - IH
- D206 - IH
- D239 - IH

- D246 - IH
- D268 - IH
- D310 - IH
- D358 - IH
- DT239 - IH
- DT358 - IH
- DT402 - IH

### **Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr