

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem



Kraftstoffförderpumpe - IHC (1202938C92, 1202938C93)

Artikelnummer:

57446.1

OEM-Vergleichsnummer*:

1202938C92, 1202938C93

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

14,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kraftstoffförderpumpe / Handpumpe (1202938C92, 1202938C93)

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 33
433, 533, 633, 733, 833, 933
- Serie: 40
440, 540, 640, 740, 840, 940
- Serie: 4000
4210, 4220, 4230, 4240
- Serie: 85
485, 585, 685, 785, 885
- Serie: 95
495, 595, 695, 795, 895, 995

passend für die Motoren

- D155 - IH
- D179 - IH
- D206 - IH
- D239 - IH
- D246 - IH
- D268 - IH
- DT268 - IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr