

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Motor

#### Kolbenschmidt Motorreparatursatz D155 - IHC

Artikelnummer:

2530120KS



 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**534,31 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



#### Motorreparatursatz

- 6x Ventilschaftdichtung (3218399R91)
- 1x Ölwannendichtung (3055160R3, 3055160R4)
- 1x Hylomar Flächendichtung 80ml
- 1x Elring Kopfdichtsatz (3228361R2)
- 3x Kolbenschmidt Kolben Buchsen Sätze (3139586R95)
- 3x Buchsenabdichtung

passend bei den IHC Traktoren


- Serie: 33  
433, 533
- Serie: 40  
440, 540
- Serie: Classic  
353, 383, 423, 453

passend für die Motoren

- D155- IH

**Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**ELRING Kopfdichtsatz D155, D179 - IHC (3136798R98, 3136798R99)**

Artikel-Nr: 57676EL

**89,90 €**



**Kolbens Schmidt Kolben- Zylindersatz (D155, D206, D310) - IHC (3139586R95)**

Artikel-Nr: 90769960KS

**152,90 €**



**Ölwannendichtung 3 Zylinder - IHC (3055160R3, 3055160R4)**

Artikel-Nr: 57694

**19,90 €**



**Hylomar M Dichtmasse 80 ml**

Artikel-Nr: 111277

**6,45 €**

**6x Ventilschaftabdichtung - IHC (3218399R91)**

Artikel-Nr: 25476

**16,90 €**



---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr