
# Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

# Hydraulik



## Dichtung Hydraulikpumpe (0.041.1154.0)

### **Artikelnummer:**

12525320

### **OEM-Vergleichsnummer\*:**

0.041.1154.0



9,82€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Dichtung für Hydraulikpumpe (0.041.1154.0)

passend für die Same Traktoren

- Serie: Buffalo Buffalo 130
- Serie: Centauro Centauro 70 Special
- Serie: Centurion Centurion 75 Special
- Serie: Condor Condor 55
- Serie: Jaguar 95 Export
- Serie: Leopard Leopard 85, Leopard 90 Turbo
- Serie: Mercury Mercury 85SP
- Serie: Minitaurus Minitaurus 60
- Serie: Taurus Taurus 60 Export
- Serie: Tiger Tiger Six 105 Export

### Luyenoriye Artiker

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**Bosch Hydraulikpumpe (0510525311)** Artikel-Nr: 12525311

289,00 €



Bosch Hydraulikpumpe (0510525311) - Steyr (2.4529.430.0/10)

Artikel-Nr: 12525311.1

**289,00 €** 



 $Hydraulik pumpe\ 0510525311$ 

Artikel-Nr: 815525311

152,90 €

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: info@schlepper-teile.de

 $\ddot{i} \dot{\varsigma}^{1} \! / \! _{2} ffnungszeiten:$ 

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr