

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Vorderachse



### Achsschenkel Reparatur Satz - IHC (3131033R1, 3057058R91)

**Artikelnummer:**

2547519

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

3131033R1, 3057058R91, 3057051R1, 3405571R1

 **Lagernd**  
Lieferfrist 1-3 Tage

**35,95 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Achsschenkel Reparatursatz (3131033R1, 3057058R91)

- 2x Buchse = 40x46x61mm (Kunststoff)
- 1x Drucklager = 40,25x61x7,8mm
- 1x Dichtring = 40x54x8mm

Die Buchsen müssen bei manchen Modellen gekürzt werden.

passend für die IHC Traktoren mit starrer und Spurverstellachse 2WD

- Serie: 23  
323, 423
- Serie: 33  
433 (Std), 533 (Std), 633 (Std.), 733(Std), 833 (Std)
- Serie: 44  
644, 744, 844, 844S
- Serie: 45  
745, 845
- Serie: 46  
1046, 1246, 946
- Serie: 55  
955
- Serie: 56  
1056, 856, 956
- Serie: Classic  
323, 353, 383, 523, 553, 624, 654, 743

---

## **Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr