# Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

# Motor



# **Dichtung Ventildeckelmutter - IHC (3138638R1)**

### **Artikelnummer:**

1202278

# **OEM-Vergleichsnummer\*:**

3138638R1



2,15€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Dichtung für die Ventildeckelmutter (3138638R1)

•  $\emptyset = 8 \text{mm}$ 

passend für die IHC Traktoren

- Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 433, 533, 633, 540, 640, 523, 553, 3210, 3220, 440, 395, 495, 385, 484, 485
  Motortypen: D-155, D-179
- Schleppertypen: 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230,

4210, 4220, 4230, 4240 Motortypen: D-206, D-239, D-246, D-268

Schleppertypen: 946, 1046, 955, 1055, 956, 1056
 Motortypen: D 310, D 358

## Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629 E-Mail: info@schlepper-teile.de

�ffnungszeiten: Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr